

**Electra 4600****Erreur du point 256**

Les premières séries des moteurs Electra 4600 ne changent pas la couleur avec le point 256.

Il est nécessaire de programmer le point 181 et positionner les poussoirs selon le point 256.

Fehler bei Technik 256

Die ersten Serien des Electra 4600 Motoren wechseln bei Technik 256 die Farbe nicht.
Es ist nötig zu programmieren die Technik 181 und stellen die Stösser als für Technik 256.

Error of technique 256

The first series of Electra 4600 motors do not change the colour for the technique 256.
Instead of the technique 256 the technique 181 must be programmed and the pusher must be positionned as for the technique 256.